




אביזרים לתבניות ומערכות להמשך יציקה



נוריאלי - ייצור, שיווק והשכרת ציוד לבניה

לובלים באיכות, שירות ואמינות



חברת נוריאלי תעשיות בניה בע"מ מקבוצת רב בריה, עוסקת בייצור, ייבוא, מכירה והשכרה של ציוד בניה ממתכת ומפלסטיק.

החברה הוקמה בשנת 1990 על ידי נוריאל ועופר נוריאלי, בעלי ותק של 40 שנה בענף ונמכרה לחברת רב בריה תעשיות בע"מ בינואר 2021.

החברה מציעה מגוון רחב של ציוד מקצועי לבניה, למכירה ו/או להשכרה עבור פרויקטים בארץ או בחו"ל:

- מגדלי אקרו (מגדלים לעומסים כבדים)
- פיגומים ניידים, פיגומי זקפים ופיגום אירופאי
- רשתות הגנה ומעקות בטיחות למרפסות
- רגלי תמיכה ליציאת תקרות, רגלי תמיכה לעומס כבד
- שומרי מרחק מפלסטיק, שומרי מרחק מתכת לרשתות
- ארגזי פסולת, דודי בטון
- אביזרים לתבניות

חברת נוריאלי שמה לה למטרה להעניק ללקוחותיה שירות מקצועי, יחס אישי וליווי לכל אורך הפרויקט. לקוחת החברה נהנים מייעוץ מקצועי ומתאימה את הציוד לצרכיהם, תוך עמידה בלתי מתפשרת בלוחות הזמנים וברמת שירות גבוהה.

בכל שאלה או בקשה, ניתן לפנות אל החברה בכל עת ולקבל מענה טלפוני אנושי הן לגבי ייעוץ מקצועי והן לגבי שירות למוצרי החברה.

עם לקוחות החברה נמנות חברות גדולות, כגון: עומר הנדסה, סולל בונה, דניה סיבוס, אשטרום, תדהר, פרשקובסקי, רמי שבירו, אלקטרה גיא ודורון לוי וכן חברות בנייה נוספות קבלנים ובתי מסחר רבים.

אנו מזמינים גם אתכם להצטרף לחוג לקוחותינו. צרו עמנו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.




נוריאלי תעשיות בנייה

אינדקס


6 - 8

אביזרים לתבניות



4 - 5

מערכות להמשך יציקה



9 - 11

דוחות בדיקה



מערכות להמשך יציקה

קופסאות מתכת להמשך יציקת בטון / תעלות קוצים CBOX

שימוש המוצר

קופסאות להמשך יציקה מגיעות במגוון סוגים (כמפורט), הסוג השכיח והנפוץ הינו סוג 5.


את קופסאות המתכת מתקינים לפני היציקה, לקופסא שני חלקים:

חלק פנימי: החלק עם החישוקים שמעוגן בבטון בזמן היציקה.





חלק חיצוני: הקוצים המכופפים הנמצאים בתוך הקרטון, לאחר שמפרקים את הטפסנות ניתן ליישר את המוטות המוסתרים בקרטון להמשך יציקה. לאחר יישור מוטות הזיון המכופפים בתוך הקופסא, יש לקחת בחשבון 80% מהחוזק המקורי של הפלדה. * המוצר מיוצר עם מוטות ברזל לפי ת"י.

קופסא 5

רוחב קופסא / רוחב שקע הבטון (מ"מ)	מתאים לקיר עד	קוטר ברזל (מ"מ)	מרחק בין הקוצים (מ"מ)	אורך הקוצים A = (מ"מ)	גובה הקופסא כולל החישוק B = (מ"מ)	עומק שקע הבטון (מ"מ)	אורך קופסא (מ"מ)
55	10	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
85	12	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
120	15	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
150	20	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
190	25	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
220	30	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
270	35	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
300	38	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250
330	40	8/10/12	100/150/200	430-640	170/120	36	1250



מערכות להמשך יציקה




מערכות להמשך יציקה

אינסרטים להארכת מוטות ברזל - NBAR

האינסרטים משמשים להארכת מוטות ברזל והמשך של חיבור ברזל הקיים בבטון. החיבור מתבצע באמצעות מחברים (אינסרטים) זכר ונקבה עם הברגה מקבילה "לחצוים" על גבי מוט ברזל מצולע.


המחברים - זכר ונקבה, מוברגים זה לתוך זה ובכך ממשיכים את היציקה.

אינסרטים להארכת מוטות ברזל - NBAR						
קוטר המוט	שם פריט	מק"ט נקבה	מק"ט זכר	קוטר המחבר (מ"מ)	הברגה	משקל (ק"ג)
12	מחבר 12 NBAR	NBAR003-S	NBAR004-S	12	16	0.13
14	מחבר 14 NBAR	NBAR005-S	NBAR006-S	14	18	0.21
16	מחבר 16 NBAR	NBAR007-S	NBAR008-S	16	20	0.26
18	מחבר 18 NBAR	NBAR009-S	NBAR010-S	18	22	0.34
20	מחבר 20 NBAR	NBAR011-S	NBAR012-S	20	24	0.45
22	מחבר 22 NBAR	NBAR013-S	NBAR014-S	22	27	0.65
25	מחבר 25 NBAR	NBAR015-S	NBAR016-S	25	30	0.85
28	מחבר 28 NBAR	NBAR017-S	NBAR018-S	28	33	1.15
32	מחבר 32 NBAR	NBAR019-S	NBAR020-S	32	39	1.95




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A1 (מ"מ)	קוטר מוט A2 (מ"מ)	קוטר מוט B8 (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da1	Db	Ø	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da2	Db	Ø	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Dbb	Db	Ø	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A1 (מ"מ)	קוטר מוט A2 (מ"מ)	קוטר מוט B8 (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da1	Db	Ø	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da2	Db	Ø	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Dbb	Db	Ø	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø




פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø



פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות


כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø



פרטי ההמנה:
יש לציין את המידות הדרושות

כמות יח'	אורך מוט A - זכר (מ"מ)	אורך מוט B - נקבה (מ"מ)	קוטר מוט A (מ"מ)	קוטר מוט B (מ"מ)
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø
12/14/16/18/20/22/25/28/32	Da	Db	Ø	Ø

אביזרים לתבניות



German Threaded Rod - 9Tons Load



מוט הברגה מהיר גרמני

מק"ט	שם פריט	קוטר (מ"מ)	עומס עבודה / עומס מותר (טון)
FWTR001-S	מוט הברגה מהיר גרמני 9 טון קוטר 16 מ"מ	16	9

שימוש:


מוט הברגה הנועד לחבר בין שתי תבניות בצורה מהירה, את המוט מעבירים דרך החורים בתבנית ומבריגים אומים משני צידי המוט.

* מוט ההברגה מגיע באורך של 3 מ' ו-5.8 מ' - אך ניתן לחתוך לאורך הרצוי לפי בקשת לקוח.




אביזרים לתבניות

אום דיוידג				
מק"ט	שם פריט	בסיס הפלטה	קוטר בסיס (מ"מ)	כמות בחבילה
FWNU004-S	אום דיוידג קוטר 70 מגולוון	עגול	70	50
FWNU005-S	אום דיוידג קוטר 80 מגולוון	עגול	80	50
FWNU003-S	אום דיוידג קוטר 100 מגולוון	עגול	100	50
FWNU007-S	אום דיוידג מפרקי בסיס 120*120 מגולוון	מרובע	120X120	20



דו"חות בדיקה של האומים
בעמודים 8-9




שימוש:
האומים נועדו לחבר בין תבניות, ע"י הברגתם בקצוות מוט ההברגה עד למגע מלא עם התבנית. אומי הפרפר הינם אומים יצוקים עם הברגה פנימית התואמת למוט ההברגה המהיר, והם בעלי בסיס פלטה עגול או מרובע - מטרת הבסיס הינה חלוקת עומסים במגע עם התבנית.


אום דיוידג			
מק"ט	שם פריט	גובה (מ"מ)	כמות בחבילה
FWNU001-S	אום דיוידג משושה גובה 30 מ"מ	30	200
FWNU002-S	אום דיוידג משושה גובה 50 מ"מ	50	100



אטם גזים/תותב לממד		
מק"ט	שם פריט	כמות בחבילה
FWWS001-S	אטם/תותב גזים לממ"ד לעומס עבודה 9 טון - ללא אביזרי פלסטיק	50
FWWS002-S	אטם/תותב גזים לממ"ד לעומס עבודה 9 טון קומפלט כולל אביזרי פלסטיק - צינור מרירון וקונוסים	50



קלמרות		
מק"ט	שם פריט	משקל (ק"ג)
FWTO001-S	קלמרה ישרה לתבנית	4.06
FWTO003-S	קלמרה פינתית לתבנית	6.28



דוחות בדיקה

דו"ח בדיקה של אום עגול 70 מ"מ

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-2

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	188698	173288
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשלף מאום מס' 1	אום מס' 4 נשברה

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	188698	173288
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשלף מאום מס' 1	אום מס' 4 נשברה

תמונות של המכלול:

רמי חיים לבנן 42, תל-אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחזקת חומרים, ט"ל 03-6465143/4, פקס: 03-6467743, www.sii.org.il

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-2

פרטי החזמה: שם המזמין: נוראלי ייצור והשכרות בע"מ. מענו: האירוס 6 א.ת. מערב, אריאל 4070006. תאריך החזמה: 05.06.2016.

תיאור המוצר: 2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, ומשני צידיו מוברגות אומי פרפר עם בסיס עגול.

פרטי הנטייה: המדגם הובא למעבדה בתאריך: 05.06.2016. הנוטיל: בא כוח המזמין. גודל המדגם: 4 אומי פרפר עם בסיס עגול 2-1 מוטות הברגה מחיר.

מחול הבדיקה: בתאם לבקשת המזמין, בדיקת כוח הקרירה של המכלולים.

מסמך הבדיקה: מסמך זה מכיל 2 דפים. מסמך זה אינו חתום או חתום על ידי המזמין.

שם החותם: רועי ליפשיץ. תפקידו: בודק. תאריך: 29.06.2016.

רמי חיים לבנן 42, תל-אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחזקת חומרים, ט"ל 03-6465143/4, פקס: 03-6467743, www.sii.org.il

דו"ח בדיקה של אום עגול 80 מ"מ

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-3

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	196377	195995
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	196377	195995
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

תמונות של המכלול:

רמי חיים לבנן 42, תל-אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחזקת חומרים, ט"ל 03-6465143/4, פקס: 03-6467743, www.sii.org.il

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-3

פרטי החזמה: שם המזמין: נוראלי ייצור והשכרות בע"מ. מענו: האירוס 6 א.ת. מערב, אריאל 4070006. תאריך החזמה: 05.06.2016.

תיאור המוצר: 2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, ומשני צידיו מוברגות אומי פרפר עם בסיס עגול.

פרטי הנטייה: המדגם הובא למעבדה בתאריך: 05.06.2016. הנוטיל: בא כוח המזמין. גודל המדגם: 4 אומי פרפר עם בסיס עגול 2-1 מוטות הברגה מחיר.

מחול הבדיקה: בתאם לבקשת המזמין, בדיקת כוח הקרירה של המכלולים.

מסמך הבדיקה: מסמך זה מכיל 2 דפים. מסמך זה אינו חתום או חתום על ידי המזמין.

שם החותם: רועי ליפשיץ. תפקידו: בודק. תאריך: 29.06.2016.

רמי חיים לבנן 42, תל-אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחזקת חומרים, ט"ל 03-6465143/4, פקס: 03-6467743, www.sii.org.il

דוחות בדיקה

דו"ח בדיקה של אום עגול 100 מ"מ

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-4

דף מס' 2 מתוך 2 דפים


תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	195229	195859
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס עגול:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
עומס מתיחה (ניוטון)	195229	195859
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

הבדיקה בוצעה ע"י משיכת האומים האחת כנגד השנייה.



הדגמים לפני בדיקה

רח' חיים לבנון 42, תל אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחוק חומרים, ס"ר 03-6465143/4, מקסי 03-6467743. www.sii.org.il

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-4

פרטי החומרה:

שם המזמין: גוראלי יצחק והשכירות בל"מ.

מקט: 4070006.

תאריך החומרה: 05.06.2016.

תיאור המוצר:

2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, ומשני צידיו מוברגות אומי פרפר עם בסיס עגול.

פרטי הנטייה:

המוצר הובא למעבדה בתאריך: 05.06.2016. הנטול: בא כוח המזמין.

גודל המדגם: 4 אומי פרפר עם בסיס עגול 2-1 מוטות הברגה מחיר.

מחזור הבדיקה:

בהתאם לבקשת המזמין, בדיקת כוח הקריעה של המכלולים.

מספר זה מכלול 2 דפים

אין להשתמש בו אלא כמלאה

ממצאי הבדיקה:

כללי:

הובאו למעבדה ע"י בא כוח של מזמין הבדיקה: 2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, בקוטר חיצוני של 17 מ"מ, משני צידיו מוברגות בכח"ד אומי פרפר עם בסיס עגול, הקוטר החיצוני של אומי הפרפר: 100 מ"מ. גובה אומי הפרפר: 54 מ"מ.

הבדיקה בוצעה לפי נוהל מתי"מ מס' 31.808. פרוטוקול לבדיקת מתיחה.

פרוטוקול הבדיקה נמצאים בדף הבא.

שם החותם: רועי ליפשיץ

תפקידו: בודק

תאריך: 29.06.2016

החכם מתבקשים לטפל את הדיווחים במהלך 14 הימים הקרובים, הסכום יועל את הדיווחים בכל דרך שימצא לנכון לאחר פרק הזמן הר"ר.

רח' חיים לבנון 42, תל אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחוק חומרים, ס"ר 03-6465143/4, מקסי 03-6467743. www.sii.org.il

דו"ח בדיקה של אום מרובע 120 מ"מ

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-5

דף מס' 2 מתוך 2 דפים


תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס מרובע:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
הטבעה ע"י הפלטה	N	N
עומס מתיחה (ניוטון)	196677	195833
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

תוצאות הבדיקה של אומי הפרפר עם בסיס מרובע:

מס' המכלול	1	2
מס' האומים שנבדקו	1-2	3-4
הטבעה ע"י הפלטה	N	N
עומס מתיחה (ניוטון)	196677	195833
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

הבדיקה בוצעה ע"י משיכת האומים האחת כנגד השנייה.



הדגמים לפני בדיקה

רח' חיים לבנון 42, תל אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחוק חומרים, ס"ר 03-6465143/4, מקסי 03-6467743. www.sii.org.il

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133-5

פרטי החומרה:

שם המזמין: גוראלי יצחק והשכירות בל"מ.

מקט: 4070006.

תאריך החומרה: 05.06.2016.

תיאור המוצר:

2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, ומשני צידיו מוברגות אומי פרפר עם בסיס מרובע.

פרטי הנטייה:

המוצר הובא למעבדה בתאריך: 05.06.2016. הנטול: בא כוח המזמין.

גודל המדגם: 4 אומי פרפר עם בסיס מרובע 2-1 מוטות הברגה מחיר.

מחזור הבדיקה:

בהתאם לבקשת המזמין, בדיקת כוח הקריעה של המכלולים.

מספר זה מכלול 2 דפים

אין להשתמש בו אלא כמלאה

ממצאי הבדיקה:

כללי:

הובאו למעבדה ע"י בא כוח של מזמין הבדיקה: 2 מכלולי הברגה, כל מכלול כולל מוט הברגה מחיר, לא מלאה, בקוטר חיצוני של 17 מ"מ, משני צידיו מוברגות בכח"ד אומי פרפר עם בסיס מרובע, הקוטר החיצוני של אומי הפרפר: 118 מ"מ.

הבדיקה בוצעה לפי נוהל מתי"מ מס' 31.808. פרוטוקול לבדיקת מתיחה.

פרוטוקול הבדיקה נמצאים בדף הבא.

שם החותם: רועי ליפשיץ

תפקידו: בודק

תאריך: 29.06.2016

החכם מתבקשים לטפל את הדיווחים במהלך 14 הימים הקרובים, הסכום יועל את הדיווחים בכל דרך שימצא לנכון לאחר פרק הזמן הר"ר.

רח' חיים לבנון 42, תל אביב 69977. ענף ציוד לחץ וחוק חומרים, ס"ר 03-6465143/4, מקסי 03-6467743. www.sii.org.il

דוחות בדיקה

דו"ח בדיקה של מוט הברגה



מכון התקנים הישראלי

המסעדה למכניקה והידרוליקה

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

דו"ח בדיקה מס' 9613211133

תוצאות הבדיקה של מוט הברגה מהירה, מלאה:

מס' הדוגמה	1	2
עומס מתיחה (ניוטון)	197228	196709
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר	מוט ההברגה נשבר

תוצאות הבדיקה של מוט הברגה מ:

מס' הדוגמה	1	2
שטח מתיחה (ניוטון)	197228	196709
מיקום הכשל	מוט ההברגה נש	מוט ההברגה נש



הרופש לפי הריק

U:\תוצאות\תוצאות\9613211133\9613211133_01.docx

רח"חיים לבנון, 42, תל-אביב 690777. ענף ציוד לחץ וחוזק חומרים, סניף 03-6465143/4, מקסי 03-6467743. www.sli.org.il

המעבדה למניקה והידוֹלִיקה

מכון התקנים הישראלי

דו"ח בדיקה מס' 9613211133

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	גוריאלי יצויר והשכרות בע"מ
מענו :	6070006 האירוס 6 א.ת מערב איראלי
תאריך ההזמנה :	05.06.2016

תיאור המוצר

2 מוטות הברנה מחוררי, לא מלאה.

פרטי המטיל

הפרטים הובא למעבדה בתאריך:	05.06.2016
גודל המדידה :	2 מוטות הברנה מחוררי, לא מלאה.

מחול הבדיקה

ברחם לבקשת המומין, בדיקת כוח הקריעה של המוטות.

מסמן זה אינו חתם או חתם	חתימות הבדיקות במסמך זה מתייחסות רק לפרטי שברק	מסמן זה יכול 2 דפים אין להשתמש בו אלא כמלאו
--------------------------------	---	--

ממצאי הבדיקה:

כללי:
 הובאו למעבדה ע"י בא כוחו של מומין הבדיקה : 2 מוטות הברנה מחוררי, מלאה, בקוטר חיצוני של 17 מ"מ. חסבה ע"ג המוטות : SAS 900/1050 FC 072

הבדיקה ברבעה לפי נוהל מתי"י מס' 31.808 : מרוטקול לבדיקת מתיחה.

פרוט חתומות הבדיקה ממצאים בדף הבא.

שם החותם : טל כן יעקב 21

תפקידו : ראש מדור נייד לחי וחוקות חומרים

תאריך : 29/6/16

שם החותם : דרעי לילשין 46

תפקידו : בודק

תאריך : 29.06.2016

הגנת המבקשים לטובת את חתומות במסמך 14 הימים הקריבים, המבין שילק את חתומות בכל דרך שימצא לנכון לאחר פירוש החלטת

רחי חיים לבסוף 42, תל-אביב 69977. **ענף ציוד לחי וחוקות חומרים**, ט"ו 4/1436465-03, פקס' 03-6467743, www.sii.org.il

דו"ח בדיקה של אטם גזים


מכון התקנים הישראלי
 דף מס' 2 מתוך 2 דפים

המעבדה למכניקה והידרוליקה
 דו"ח בדיקה מס' 1-9613211133


2. תוצאות הבדיקה:

מס' הדוגמה	1	2
עומס מתיחה (ניוטון)	196471	196427
מיקום הכשל	מוט ההברגה נשבר במרחק 55 מ"מ מקצה תותב הממ"ד	מוט ההברגה נשבר במרחק 53 מ"מ מקצה תותב הממ"ד

הבדיקה בצבעה עי"י משיכת מוטות ההברגה האחת כנגד השנייה.



הנומים לפני בדיקה



(למעלה: תמונות חוקים שהופקו) - 9613211133 / יוריאל א.א.צ.

רחי חיים לבנון 42, תל אביב 69977. ענף צוד לחץ וחוזק חומרים, טל' 03-6465143/4, פקסי' 03-6467743 sil.org.il



מכון התקנים הישראלי

ד"ח בדיקה מס' 9613211133-1

המטעדה למכניקה והידרוליקה

פרטי החומרה :
 מס' המוסמן : ירושלים ייצור והסכרת בע"מ.
 מנוע : ה אירוס 6 א.ת. מערב, איראל 4070006
 תאריך החומרה : 05.06.2016

תיאור החומר :
 2 מכילי הברז, כל מכילי כולל תותב מס"ד ומשני צידיו מוברגים כבוח ד', פוטות הברז מוחרות, לא סאת.

פרטי המטען :
 המדגם הובא למטעדה בתאריך: 05.06.2016
 גודל המדגם : 2 תותבי מס"ד ו-1 פוטות הברז מוחרות, הנוטיל : בא כוח המוסמן.

מחלקת הבדיקה :
 ברתאם לבקשות המוסמן, בדיקות כוח הקרשה של המכיליים.

מסמך זה אינו חשף תוכן	הוצאות הבדיקה בסכום זה	דמי 2
החשף תוכן	החשפות רק לפרטים שבבדיקה	אין להחשופו כי לא סאת

מבטא הבדיקה :
 כללי:
 הובאו למטעדה י"א בא כוח של מוסמן הבדיקה: 2 מכילי הברז, כל מכילי כולל תותב מס"ד ומשני צידיו מוברגים כבוח ד', פוטות הברז מוחרות, לא סאת, נכסור חיצוני של 17 מ"מ. אורך תותב המס"ד: 117.5 מ"מ. קוטר תותב המס"ד: 56 מ"מ. השטח של תותב N.
 הבדיקה בוצעה לפי נהלי מס"ד מס' 31.808 : פרטוקול לבדיקות מתיתות.
 פרט תוצאות הבדיקה נמצאים בדף הבא

שם החותם :  רועי ליטשיץ

תפקידו : בודק

תאריך : 29.06.2016

שם החותם :  טל בן עקיב

תפקידו : ראש מדור ציד לחץ וחזק חומרים

תאריך : 29/6/16

הכנת המסמכים לטיפול את החשפות במסגרת 14 פוטות חיצוניות, המסן יקלט את החשפות בכל דרך לטען לטען לפניו חתם פרט חתם הד"ח

יח"ת חיים לבנות 20, תל אביב: 69977. ענף ציד לחץ וחזק חומרים, סל' 4/4651-03, קקס' 7743-03, www.sii.org.il

כל הזכויות שמורות לחברת נוריאלי תעשיות בנייה בע"מ, אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם להפיץ וכדומה, קטלוג זה או חלק כלשהו מן המידע ו/או מן התמונות ו/או מן האיורים ו/או כל תוכן אחר המופיע ו/או נכלל בקטלוג זה.



office1@nurielly.co.il
www.nurielly.co.il

כתובת: אירוס 6 אריאל (א.ת. אריאל מערב)
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 4018 אריאל, מיקוד 4070006

טל 03-9364505
פקס 03-9367335



מובילים באיכות, שירות ואמינות